



Mercedes-Benz

Digitaalinen huoltoraportti

Auton tiedot

Auto Mercedes-Benz Sprinter 319 KA 4X2 36
Ensirekisteröinti 08.10.2021
FIN WDB9076331P121264

Seuraava Huolto 07.2027 449579 km

(ota huomioon seuraavan huollon suorittamista koskevat autossa olevat lisätiedot (käyttöohje, huoltovihko, huoltonäyttö))

Huoltoraportti 9

CW-Services Oy
Susikuja 15
Sipoo

Päiväys 09.07.2026
Työmääräyksen nro 53284
Mittarilukema 434579 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 239 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 50000 km

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto
Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 8

Sipoon Autovaraosa Oy
Kantoniityntie 18
Sipoo

Päiväys 05.03.2025
Työmääräyksen nro 12600
Mittarilukema 315476 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 578 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka -11323 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto
Taka-akseli: öljynvaihto ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 7

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Vehkala
Vehkalantie 10
Vantaa

Päiväys 04.10.2024
Työmääräyksen nro 186158
Mittarilukema 274153 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Jäljellä oleva aika 1 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 1 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljylaatu 229.51
Viskositeetti

Lisätyöt

Huollon B suoritus ☒

Lisätyö huoltoon: ☒
ilmansuodattimen tarkastus,
tarvittaessa vaihto

Lisätyö huoltoon: ☒
raitisilmasuodattimen vaihto

Lisätyö huoltoon: AdBlue(R)-
nesteiden täyttö ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 6

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Vehkala
Vehkalantie 10
Vantaa

Päiväys 12.06.2024
Työmääräyksen nro 181111
Mittarilukema 235322 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 0 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 0 km

Öljylaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljylaatu 228.51
Viskositeetti

Lisätyöt

Huollon A suoritus ☒

Lisätyö huoltoon: ☒
polttonestesuodattimen vaihto

Lisätyö huoltoon: Öljyn ja ☒
öljynsuodattimen vaihdon
suorittaminen
automaattivaihteistossa

Lisätyö huoltoon: jarrunesteen ☒
vaihto 2 vuoden välein

Lisätyö työvaiheeseen ☒
automaattivaihteisto Öljyn ja
suodattimen vaihto, jos koodi
MJ7 tai koodi MJ8

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkuruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Kommentti

A-huolto (220tkm) PA-suodatin koska ei ole
vaihdettu edellisessä huollossa dsb:n
mukaan



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 5

Mercedes-Benz

Veho AS Järve esindus
Järvevana tee 11
Tallinn

Päiväys 07.10.2023
Työmääräyksen nro 1117
Mittarilukema 168920 km

Suoritetu huolto

Huolto Huolto B
Jäljellä oleva aika 578 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 6166 km

Öljyalaatuviskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 228.51
Viskositeetti

Lisätyöt

Huollon B suoritus ☒
Lisätyö huoltoon: ☒
raitisilmasuodattimen vaihto

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritetu ☒

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritetu ☒

Kommentti

Hooldus B, klaasipuhasteid, klaasipesu ja
Adblued mitte



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 4

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Vehkala
Vehkalantie 10
Vantaa

Päiväys 03.05.2023
Työmääräyksen nro 159195
Mittarilukema 138086 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 543 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 17155 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 228.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Lämmityksen/tuuletuksen ☒
raitisilmasuodatin tai
ilmastointilaitteen aktiivihii-
/yhdistelmäsuodatin vaihdettu

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 3

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Vehkala
Vehkalantie 10
Vantaa

Päiväys 28.10.2022
Työmääräyksen nro 148102
Mittarilukema 95241 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto B
Jäljellä oleva aika 582 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 2400 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 229.52
Viskositeetti 0W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Takatilän ilmastointilaitteen ja ☒
suurteho-ilmastointilaitteen
raitisilmasuodatin vaihdettu

Polttonestesuodatin vaihdettu ☒

AdBlue-säiliö: nestemäärän ☒
täyttäminen erikseen
laskuttaen Auton luovutuksen
vahvistaminen mittaristossa

Jarruneste vaihdettu ☒

Ilmansuodatinpanos vaihdettu ☒

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 2

Mercedes-Benz

VEHO OY AB Veho Vehkala
Vehkalantie 10
Vantaa

Päiväys 31.05.2022
Työmääräyksen nro 140703
Mittarilukema 57620 km

Suoritettu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika 486 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 2449 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 228.51
Viskositeetti 5W-30

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Automaattivaihteisto: öljyn ja ☒
suodattimen vaihto

AdBlue-säiliö: nestemäärän ☒
täyttäminen erikseen
laskuttaen Auton luovutuksen
vahvistaminen mittaristossa

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkuruostumattomuusturva ☒

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒



Mercedes-Benz

Huoltoraportti 1

Mercedes-Benz

Veho AS Maardu esindus
Fosforiidi 16
Maardu/ Tallinn

Päiväys 29.09.2021
Työmääräyksen nro 771500
Mittarilukema 69 km

Suoritetu huolto

Huolto Huolto A
Jäljellä oleva aika -177 Päivä(ä)
Jäljellä oleva ajomatka 50000 km

Öljyalaatu/viskositeetti

Kuvaus Moottoriöljy
Öljyalaatu 228.51
Viskositeetti 5W-30

Kuvaus Automaattivaihteisto
Öljyalaatu 236.15
Viskositeetti MB ATF SININE

Lisätyöt

Moottori: öljyn ja suodattimen ☒
vaihto

Automaattivaihteisto: öljyn ja ☒
suodattimen vaihto

AdBlue-säiliö: nestemäärän ☒
täyttäminen erikseen
laskuttaen Auton luovutuksen
vahvistaminen mittaristossa

Raitisilmasuodatin vaihdettu ☒

Seuraavaan ajankohtaiseen huoltoon

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Puhkiruostumattomuusturva ☐

Huoltoväli Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☐

Lisätyöt Mercedes-Benz AG:n ohjeiden mukaan

Suoritettu ☒

Kommentti

Service A
-177 Days
+59900 Km



Mercedes-Benz

Huoltohistoria

	CW-Services Oy Susikuja 15 Sipoo	Päiväys Mittarilukema Huolto	09.07.2026 434579 km Huolto A
	Sipoon Autovaraosa Oy Kantoniityntie 18 Sipoo	Päiväys Mittarilukema Huolto	05.03.2025 315476 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Vehkala Vehkalantie 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	04.10.2024 274153 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Vehkala Vehkalantie 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	12.06.2024 235322 km Huolto A
Mercedes-Benz	Veho AS Järve esindus Järvevana tee 11 Tallinn	Päiväys Mittarilukema Huolto	07.10.2023 168920 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Vehkala Vehkalantie 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	03.05.2023 138086 km Huolto A
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Vehkala Vehkalantie 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	28.10.2022 95241 km Huolto B
Mercedes-Benz	VEHO OY AB Veho Vehkala Vehkalantie 10 Vantaa	Päiväys Mittarilukema Huolto	31.05.2022 57620 km Huolto A
Mercedes-Benz	Veho AS Maardu esindus Fosforiidi 16 Maardu/ Tallinn	Päiväys Mittarilukema Huolto	29.09.2021 69 km Huolto A