FIK-744 Kuorma-auto Volvo FLL 7.1

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YV2TBL0A27B477258
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.7.2023–8.7.2024
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	16 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	1,2400 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	452,60 €

Ajoneuvoverot

Erääntyvä ajoneuvovero

Aika	20.10.2026–26.10.2026
Eräpäivä	7.12.2026
Puuttuva vero €	10,00
Korko €	0,00
Yhteensä €	10,00
Viite	01000138960366299016
Verovelvollinen	Viimeisin

Ajoneuvolla on erääntyviä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero –palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank	FI0780001770928183
Nordea	FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Volvo
Kauppanimi	FLL
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	FIK-744
Edellinen rekisteritunnus	BHY-307
Valmistenumero	YV2TBL0A27B477258
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	Pohjola 26.10.2026
Käyttöönottopäivä	31.10.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	31.10.2007
Tyyppi	FLL42-N3
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	21
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³)	7 140

Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	206,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	8.7.2024
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	7.7.2023
Seuraava katsastusaikaväli	7.7.2023–8.7.2024

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	1 163 035
Pvm	8.7.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 8.7.2024 (hylätty)

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Etusumuvalot
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 08.08.2024 mennessä.

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 08.08.2024 mennessä.

Kuormakori

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2) Kuormakorin kiinnitys
Sijainti	Edessä vas. ja oik.
Vika	Kiinnitys puutteellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	APURUNGON KIINNITYS KUORMAKORIIN

Ohjausnivelet ja -tangot

Päätarkastuskohde	Ohjauslaitteet
Komponentti	(2.1.3) Raidetangon pää
Sijainti	1-akselilla oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Ohjausnivelet ja -tangot

Päätarkastuskohde	Ohjauslaitteet
Komponentti	(2.3)(2.1.3) Keskimmäisen välitangon nivel
Sijainti	1-akseli vas. takimmainen
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	VETOTANGON TAKANIVEL

Kuormakori

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2) Kuormakori
Sijainti	Kaikki
Vika	Rakenne virheellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	APURUNKO MENETT NYT PALJON RAUTAA, ELI LUJUUS HEIKKO

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.5) Ilmajousi
Sijainti	2-akselilla vas. ja oik.
Vika	Paineeton
Vakavuus	Hylätty

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3.5) Ilmajousi
Sijainti	2-akselilla vas. ja oik.
Vika	Tasonsäätö ei toimi
Vakavuus	Hylätty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	10 870
Leveys (mm)	2 600
Etuylitys (mm)	1 320
Takaylitys (mm)	3 650

Massatiedot

Omamassa (kg)	9 350
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	16 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	16 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	5 800
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	5 800
Akselivälit (mm)	5 900

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 900
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 900

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	38,00

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	38,00

Lisälaitteet

Takalaitanostin
Lämmityslaite

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Rakenne	
Rakenne	
Jarrut	
Yleinen	

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
