GIB-798 Pakettiauto Opel VIVARO VAN 2.5

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	W0LF7YJB68V638378
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	3.7.2025–3.7.2026
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Ajoneuvovero erääntynyt
	Autoverovapaus

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Päästöt (g/km)	229

Veron määrä

Perusveron määrä päivässä	1,0370 €
Käyttövoimaveron määrä päivässä	0,2700 €
Veron määrä päivässä yhteensä	1,3070 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	477,05 €

Ajoneuvoverot

Erääntynyt ajoneuvovero

Aika	3.9.2026–4.3.2027
Eräpäivä	15.10.2026
Puuttuva vero €	242,18
Korko €	3,00
Yhteensä €	245,18
Viite	01000918021786246012
Verovelvollinen	Nykyinen

Ajoneuvolla on erääntyneitä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero –palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank	FI0780001770928183

Nordea	FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Opel
Kauppanimi	VIVARO VAN
Ajoneuvoluokka	N1 / Pakettiauto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka III (N1)
Rekisteritunnus	GIB-798
Valmistenumero	W0LF7YJB68V638378
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Fennia 21.8.2024
Käyttöönottopäivä	7.5.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	7.5.2008
Tyyppi	F7
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	21
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	6
Versio	4249081433

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm³)	2 460
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	107,00
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	90,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	3.7.2026
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	3.7.2025
Seuraava katsastusaikaväli	3.7.2025–3.7.2026

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	300 446
Pvm	3.7.2026

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 3.7.2026 (hylätty)

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.8)(1.1.10) Jarruneste
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Jarruneste likaista tai saostunutta.
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Säiliö puhdistettava tarvittaessa

Etuakselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Alatukivarren pallonivel
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Runko

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.1.1) Poikittainen runkopalkki
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Ruostevaurioitunut

Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Tanko poikki

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.12) Jarruletku
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Jarruletkujen kudosvauriot ja murtumat (sisempi kudos näkyvissä).
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Kiinnitys irronnut. Hiertänyt vetoakseliin

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.13) Jarrupalat
Sijainti	Edessä vas. ja oik.
Vika	Kuluneet
Vakavuus	Hylätty

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.08.2026 mennessä.

Lisävalot

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.5) Takasumuvalo
Sijainti	Vasemmalla takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.08.2026 mennessä.

Lähivalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1) Lähivalo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.08.2026 mennessä.

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.08.2026 mennessä.

Rekisterikilven valo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.7) Rekisterikilven valo
Sijainti	Takana
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.08.2026 mennessä.

Voimansiirto

Päätarkastuskohde	Muut laitteet ja varusteet
Komponentti	(6.1.7) Vetonivelen suojakumin kiinnitys
Sijainti	Vasemmalla edessä ulompi
Vika	Irti
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.08.2026 mennessä.

Ajovalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.1.5) Lähivalon korkeudensäätölaite
Sijainti	Vasemmalla edessä
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 03.08.2026 mennessä.

Turvavarusteet

Etuturvatyyny	Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen)

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	E83RII-05

Dieselöljy

Kulutus maantieajossa (l/100km)	7,60

Kulutus kaupunkiajossa (l/100km)	10,40
Yhdistetty kulutus (l/100km)	8,70
CO2 Yhdistetty (g/km)	229,00

Koritiedot

Korityyppi	Umpikorinen (BB)
Istumapaikkojen lkm	3

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 180
Leveys (mm)	1 900
Korkeus (mm)	1 960
Etuylitys (mm)	830
Takaylitys (mm)	850

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 930
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 945
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 945
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	4 945
Perävaunumassa jarruin (kg)	2 000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	750

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 620
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 620
Akselivälit (mm)	3 500

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 650
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 650

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä

Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Nestetoim. alipaineteh.j
Jarrujärjestelmän lisätieto	Lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS)

Akseli 1

Seisontajarru	Ei

Akseli 2

Seisontajarru	Ei

Kytkentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	4 945

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	Renkaat

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
