

## Perustiedot

Merkki	Mercedes-Benz
Kauppanimi	Vito Tourer
Ajoneuvoluokka	M1 / Henkilöauto
Ajoneuvoryhmä	Autoverovapaa koulu- ja päivähoitokuljetusajoneuvo
Rekisteritunnus	EUB-210
Valmistenumero	W1V44770514158590
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	IF 18.1.2026 Taxi Order Helsinki Osakeyhtiö
Käyttöönottopäivä	18.11.2022
Ensirekisteröinti Suomeen	18.11.2022
Tyyppi	639/2
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	39
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	35
Tyyppihyväksyntänumero	e1*2007/46*0457*33
Variantti	KOU43320VXX
Versio	3GJRDXX9BEXX
Valmistaja/maahantuoja	Mercedes-Benz AG

## Omistajat ja haltijat

### Omistaja/omistajat

**Alkaen**

24.2.2025

**Omistaja/omistajat**

NORDEA RAHOITUS SUOMI OY, OSAMAKSU

### Haltija/haltijat

**Alkaen**

24.2.2025

**Haltija/haltijat**

Taxi Order Helsinki Osakeyhtiö

## Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	1 950
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	120,00
Huippunopeus (km/h)	188
Melu ohiajossa (dB)	70,00
Melu paikoillaan (dB)	

77,00

### Katsastustiedot

#### Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	13.11.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	13.11.2025
Katsastustoimipaikka	Koivuhaan Autokatsastus Oy/Vantaa
Seuraava katsastusaikaväli	13.11.2025–18.11.2026

#### Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	166 526
Pvm	13.11.2025

### Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 13.11.2025 (hyväksytty)

#### Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Ei mitään
Vika	Halkeama
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.12.2025 mennessä.

#### Renkaat ja vanteet

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.2) Rengas
Sijainti	Vas edessä ja oik takana
Vika	Pyörintäsuunta väärä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 13.12.2025 mennessä.

### Katsastushistoria

Pvm	Katsastuslaji	Katsastuspäätös	Matkamittarilukema
13.11.2025	Määräaikaikatsastus	hyväksytty	166 526 km
10.11.2025	Määräaikaikatsastus	hylätty	165 775 km
6.11.2024	Määräaikaikatsastus	hyväksytty	113 935 km
20.11.2023	Määräaikaikatsastus	hyväksytty	47 463 km
18.11.2022	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	117 km

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 200
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	3 200
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	0
Auton kokonaismassa pv-käytössä (kg)	0
Perävaunumassa jarruin (kg)	0
Perävaunumassa jarruitta (kg)	0

### Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 550
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 550
Akselivälit (mm)	3 430

### Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 750
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 750

## Rengastiedot

### Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

#### Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/55R17C	6.5JX17	50.0	109H/107H	tyyppihyväksytty
225/55R17C	6.5JX17	50.0	104H	tyyppihyväksytty
225/55R17C	7JX17	51.0	109H/107H	tyyppihyväksytty
225/55R17C	7JX17	51.0	104H	tyyppihyväksytty

#### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
225/55R17C	6.5JX17	50.0	109H/107H	tyyppihyväksytty
225/55R17C	6.5JX17	50.0	104H	tyyppihyväksytty
225/55R17C	7JX17	51.0	109H/107H	tyyppihyväksytty
225/55R17C	7JX17	51.0	104H	tyyppihyväksytty

## Akselitiedot

### Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä